



HEKU

BRANDSCHUTZ
DÄMMTECHNIK



SERVICE & TECHNIK

VOM BRANDSCHUTZ-PROFI




MIT SICHERHEIT EIN GUTES GEFÜHL

DIE FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT VON BRANDSCHUTZTÜREN, ELEKTRISCHEN FESTSTELLANLAGEN UND BRANDSCHUTZKLAPPEN IST NICHT IMMER SELBSTVERSTÄNDLICH!

Brandschutzklappen, -türen und elektrische Feststellanlagen spielen eine entscheidende Rolle im Brandschutzsystem eines Gebäudes und unterliegen daher vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfzyklen.

Nur bei einwandfreier Funktionstüchtigkeit verhindern diese wirksam die Ausbreitung von Feuer und Rauch und sorgen so für die Sicherheit von Personen und Sachwerten.

Durch regelmäßige Wartung und Funktionsprüfung gewährleisten Sie nicht nur den lebensretenden Schutz im Brandfall - Sie erhöhen zudem die Lebensdauer, minimieren die Haftungsrisiken für Betreiber und helfen kostenintensiven Reparaturen vorzubeugen.



Genau hier sind wir der richtige Partner! Mit unserer Abteilung Service & Technik können wir Ihnen durch unsere bestens geschulten und erfahrenen Servicetechniker mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Notwendige Reparaturen und Instandhaltungsleistungen werden durch uns selbstverständlich erledigt. Nach erfolgtem Service erhalten Sie eine detaillierte Dokumentation in Form unserer bewährten Serviceberichte.

DOKUMENTATION

Nach erfolgter Wartung und Instandhaltung behalten Sie dank unserer digital- und papiergestützten Serviceberichte alles im Blick und ...

MIT SICHERHEIT EIN GUTES GEFÜHL

Bauvorhaben Musterprojekt
Kunde Musterkunde
Neue Straße 1
54321 Neustadt

HEKU
BRANDSCHUTZ
DÄMMTECHNIK

Servicebericht

Tür-Nr.	Tür 1	Hersteller	Hörmann
Türart	1fl. T30 Rauchschutz mit Feststellanlage	Baujahr	2023
Einbaulage	Massivwand	Typ	H3 OD
		Zulassung	Z-6.20-2203

- ✓ Zarge vollständig eingeputzt / vermörtelt
- ✓ Rauchdichtung vorhanden und unbeschädigt
- ✓ Bodendichtung dichtet vollständig ab (nur bei Rauchschutztüren)
- ✗ Schloss und Schnappriegel falle funktionieren und sind nicht überstrichen
- ✓ Schließt selbstständig aus jedem Öffnungswinkel (Federband Öffnungswinkel 30°)
- ✓ Äußere Beschädigung am Türblatt
- ✗ Keine nachträgliche Änderung an dem Türblatt oder Türzarge
- ✓ Zulässige Spaltmaße

Bemerkung
OTS GEZE TS5000 R

Planeintrag

Kissing, 12.07.2025

HEKU
BRANDSCHUTZ
DÄMMTECHNIK

HEKU Brandschutz GmbH
Peterhofstraße 2
86438 Kissing
service@heku-brandschutz.de
08233 79537-0

SERVICE & TECHNIK

Anhänger geprüft am: Nächste Prüfung am: Nummer:

geprüft

nächste Prüfung

Detailierten Prüfprotokoll entnehmen Sie dem Prüfprotokoll

- ✓ **Detaillierter Servicebericht**
- ✓ **Fotodokumentation**
- ✓ **Bestandsplan**

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

📍 **HEKU Brandschutz GmbH**
Peterhofstraße 2
86438 Kissing

☎ **08233 795370**

✉ **info@heku-brandschutz.de**

🌐 **www.heku-brandschutz.de**